

Příloha č. 4: Ohodnocení naléhavosti sanace

Azbestové produkty – Ohodnocení naléhavosti sanace				
Řádek	Skupina	Azbestové produkty – Ohodnocení naléhavosti sanace Budova: CENTROTEX, objekt „A“ Místnost: kanceláře Produkt: desky vnitřního dotěsní obvodového pláště	Ohodnocení *	Odpovídající bodové ohodnocení
	I	Způsob použití azbestu		
1		Stříkaný azbest.....	O	20
2		Azbest použitý v omítce.....	O	10
3		Lehké azbestové desky	•	5/10/15
4		Jiné produkty obsahující azbest	O	5/10/15/20
	II	Druh azbestu		
5		Amfiboly.....	O	2
6		Ostatní druhy azbestu.....	•	0
	III	Struktura povrchu azbestových produktů		
7		Uvolněná vláknitá struktura.....	O	10
8		Pevná vláknitá struktura bez/s nedostatečně hustým povrchovým nátěrem.....	•	4
9		Převrstvený, těsný povrch.....	O	0
	IV	Stav povrchu azbestových produktů		
10		Silně poškozený.....	O	6
11		Lehce poškozený	•	3
12		Nepoškozený	•	0
	V	Vystavení opotřebení / poškození azbestových produktů		
13		Produkt je přímo vystavený poškození (od podlahy až kam se dosáhne)	•	10
14		Na produktu se příležitostně provádějí různé práce	•	10
15		Produkt je vystaven mechanickým vlivům	•	10
16		Produkt je vystaven otřesům	O	10
17		Produkt je vystaven silným klimatickým změnám.....	O	10
18		Produkt je v dosahu silnějšího proudění vzduchu.....	•	10
19		V místnosti s azbestovými produkty dochází k silnému proudění vzduchu.....	O	7
20		Při nepřiměřeném provozu může dojít k otěru produktu.....	•	3
21		Produkt není zvnějšku poškozen.....	O	0
	VI	Využití místnosti		
22		Místnost pravidelně využívána dětmi, mládeží a sportovci	O	25
23		Místnost trvale či často užívaná jinými osobami	•	20
24		Občas užívaná místnost.....	O	15
25		Jen zřídka užívaná místnost	O	8
	VII	Umístění produktu		
26		Bezprostředně v místnosti.....	•	25
27		Ve větracím systému místnosti (vyložení nebo opláštění netěsných potrubí)	O	25
28		Za zavěšeným netěsným stropem nebo obložením	•	25
29		Za zavěšeným utěsněným stropem nebo obložením, za prachotěsným obložením, mimo utěsněné větrací potrubí	O	0
30		Součet hodnotících bodů		72
31		Sanace: Neodkladně doporučená	O	> 79
32)*	Nové ohodnocení střednědobé (do 2 let)..... (Stupeň naléhavosti II)	•	70 - 79
33		Nové ohodnocení dlouhodobé (do 5 let).....(Stupeň naléhavosti III)	O	< 70

)* Azbestové produkty s tímto ohodnocením se musí nejvýše v časovém úseku dvou let znovu ohodnotit.